

# INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202206

DATE DU JOUR : 17/05/2022

OBJET : Remplacement de la plaque VIN

TYPE FSA : Rappel

## Introduction

**FSA202206** : Dans la liste des VIN spécifiés, les plaques VIN seront modifiées en raison d'informations de spécification incorrectes.

## Travail:

| Travail  | Nom de la main-d'œuvre        | Durée |
|----------|-------------------------------|-------|
| 16C116 Q | Remplacement de la plaque VIN | 0,2   |

## Pièces:

| Numéro de pièce | Description des pièces | Quantity |
|-----------------|------------------------|----------|
| JC46-D01631-AC  | Plaque VIN             | 1        |
| W525100 S437    | Rivet                  | 2        |

**Remarque importante** : Les commandes de pièces ont été passées depuis le siège social pour la gestion des pièces/stocks.

## Service Application

1- Veuillez couper les rivets à l'aide d'un tournevis pour retirer la plaque VIN, comme indiqué ci-dessous sur l'image.



## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN


RÉFÉRENCE : FSA202206

DATE DU JOUR : 17/05/2022

OBJET : Remplacement de la plaque VIN

TYPE FSA : Rappel

2- La plaque VIN sera installée sur le côté gauche (lorsque vous vous tenez debout et regardez vers l'avant du véhicule ou alors du côté passager) avec 2 rivets.



Le service technique Ford Trucks