

# INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202217

DATE DU JOUR : 13/01/2023

OBJET : Installation bouchon de faisceau

TYPE FSA : Notification au client

## Introduction

FSA202217 : Dans les véhicules F-MAX spécifiés, le bouchon de faisceau ADR est remplacé.

## Travail:


Travail	Nom de la main-d'œuvre	Durée
31C023 B	Installation du capuchon de faisceau ADR	0,2

## Pièces:

Numéro de pièce	Description de la pièce	Usage
Référence : PC46-14293-EA	Bouchon de faisceau ADR	1

## Service Application

Dans les véhicules équipés de l'ADR H625, la prise à 7 broches (bleue) illustrée sur l'image de gauche ci-dessous doit être connectée comme sur l'image de droite ci-dessous.



Le service technique Ford Trucks