

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE :FSA202322

DATE: 08.01.2024

OBJET : 9L Problème de règlementation Eu6c

TYPE de FSA : Rappel

Introduction

Programmation du module EDC17 via FODIT.

- Veuillez consulter la section Demande de service pour obtenir des informations sur les procédures à effectuer.

Mise en œuvre du service :

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Heure
29C005 B	MISE À JOUR DE L'ECU	0,3 heure

- Une fois la connexion requise terminée, veuillez vous rendre dans le module EMS et effectuer la programmation du module. Veuillez ne pas toucher l'ordinateur pendant ce processus et assurez-vous que la connexion Internet et la batterie sont en bon état.

FODIT 23.10.1276 - cyllma18 - session 1697525265367

Diagnosis Settings X

ECM (Engine Control Module)

Back Run

DTCs ECU ID Measurements Functions

Adjusting Idling Time

CAN Measurements

Mechanical Maintenance

Module Programming

- Après la mise à jour, il faut vérifier que la version du logiciel sur l'écran de lecture des informations du module est mise à jour. Il devrait être à **P1355_3F1_v11_9_i36_9L_330Ps_Eu6c_ML2.38, P1355_3F1_v11_9_i36_9L_330Ps_Eu6c_MT16S_ML2.38, P1355_3F1_v11_9_i36_9L_330Ps_Eu6c_17LP2.30, P1355_3F1_v11_9_i36_9L_330Ps_Eu6c_17LP3.28, P1355_3F1_v11_9_i36_9L_330Ps_Eu6c_MT16S_17LP3.28.**
- La mise à jour sera effectuée dans le cadre des améliorations apportées au module EDC17, qui est activé dans les véhicules LEGACY. Après s'être connecté au véhicule via FODIT, la mise à jour s'effectue en entrant dans le module EDC17. Une fois la mise à jour terminée, il est entendu que la mise à jour est terminée en lisant la version réussie du logiciel définie ci-dessus.