PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202412 **DATE DU JOUR : 23.08.2024**

OBJET : Levage de l'essieu suiveur (TAG) de la remorque - VCU Update
FSA TYPE : Prochaine visite de service

Introduction

Amélioration pour le levage des essieux de remorque (TTAL)

Le logiciel VCU (Vehicle Control Unit) doit être mis à jour pour les véhicules F-Line.

Cette mise à jour logicielle a été effectuée pour empêcher la désactivation automatique de la fonction de levage de l'essieu suiveur de remorque lorsque la vitesse du véhicule est supérieure à 30 km/h.

Les étapes suivantes doivent être suivies pour la mise à jour du logiciel.

Version logicielle **RC46-14C100-CAG**

Pour la mise à jour de VCU, veuillez considérer ci-dessous.

Pour mettre en œuvre cette amélioration, le logiciel VCU (Vehicle Control Unit) doit être mis à jour. Mise à jour du logiciel du module **via FODiT**.

Avant de flasher le module, assurez-vous que le logiciel actuel de l'unité de commande du véhicule dans le véhicule a une version logicielle antérieure à **RC46-14C100-CAG**.

Lorsque le processus de flashage commence, la ligne CAN sera hors ligne pendant quelques minutes avec un son de gong périodiquement. Le processus ***ne doit pas être interrompu*** lors du flashage du VCU. Une fois le processus de flashage terminé, la ligne CAN fonctionne correctement et le son s'arrête automatiquement.

Une fois le processus de flashage du logiciel du module VCU terminé, l'essieu de la remorque ne s'abaisse pas automatiquement lorsque la vitesse du véhicule dépasse 30 km/h.

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Durée (h)
29C005 Y	Levage de l'essieu suiveur de remorque - VCU Update	0.1

Herkese Açık-Public

PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202412 **DATE DU JOUR : 23.08.2024**

OBJET : Levage de l'essieu suiveur (TAG) de la remorque - VCU Update
FSA TYPE : Prochaine visite de service

Procédure de service :

1- Connexion du module

La connexion entre le programme FODiT et le véhicule s'établit à l'aide du kit VCI (KTJC46- INTER-FACE). Avec ce kit, il est possible d'établir une connexion entre les véhicules F-MAX et FODiT.

- Emplacement du port de diagnostic F-Line sur le véhicule :

- Cliquez sur l'icône « FODIT » sur le bureau.

Herkese Açık-Public

- Vous pouvez démarrer le programme avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.



- Allez à l'écran de configuration, recherchez les VCI et connectez-vous à celui-ci.

- Après vous être connecté à VCI, le bouton de clic sera actif. Veuillez cliquer sur le bouton « Scanner le véhicule » afin de trouver les modules.

Herkese Açık-Public



- Veuillez sélectionner le module VCU une fois la recherche terminée avec succès.



- Allez dans l'onglet « Fonction » et sélectionnez « Programmation de modules ». Après cela, veuillez cliquer sur exécuter pour effectuer la programmation du module.

Herkese Açık-Public



- Cliquez sur le bouton « Commencer à flasher ».



- Attendez que le flashage se termine avec succès et cliquez sur Quitter.

Herkese Açık-Public



Ford Trucks Service Engineering
Ford Otosan A.Ş

Herkese Açık-Public