INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE : FSA202011 **DATE : 23.07.2020**

OBJET : MISE À NIVEAU DES JOUES D'AILE

TYPE FSA : UPS & PROCHAINE VISITE DE SERVICE

FSA202011 : Montage ultérieur d'un faux garde-boue (Deflect Assembly) pour les véhicules FMAX.

Liste des VIN :

La liste VIN est indiquée dans le système EW (FSA202011)

Travail

Code du travail	Description	Durée
41C180 Q	Faux ajustement d'aile	0,25 heures

Partie

Numéro de pièce	Description	Usage
W711670 S307	CIRCLIP	6
W715314 S442	BOULON ET RONDELLE	6

Service Application

Les fixations doivent être remplacées pour ajuster l'écart entre les joues d'aile JC46-E16005-A* et le capot JC46-E16006-A* Les étapes ci-dessous doivent être suivies;

1- Les fausses connexions de l'aile Agraffes sont supprimées





2- Les trous du circlip et de la tôle doivent être centrés lors de l'assemblage du circlip (W711670 S307)

3 – Les boulons sont serrés à 4,8 Nm.

Sinceres salutations
Ford Trucks Service Engineering
Ford Otomotiv San. A.Ş