PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA202413	**DATE DU JOUR : 26.08.2024**
OBJET : PROBLEME DE COMMUNICATION CAN FMS - MISE A JOUR BCM	
TYPE DE FSA : PROCHAINE VISITE DE SERVICE	

Introduction

Ces logiciels BCM incluent des solutions pour le problème de basculement FMS-CAN sur les véhicules F-MAX et F-Line.

Les références du logiciel BCM sont les suivantes :
Pour F-MAX : RC46-14C100-DAG ou supérieur Pour F-Line : RC46-14C100-AAH ou supérieur

Le flashage du logiciel et l'écriture des paramètres de configuration doivent être effectués ensemble **via FODiT.**

Pendant le flashage du logiciel, **n'interrompez pas le processus**. Une fois le flash terminé, les essuie-glaces travailleront pour remarquer que le processus est effectué avec succès.

Pour le flashage, veuillez suivre les étapes ci-dessous,
1- Sélectionnez « BCM (module de contrôle de la carrosserie) » dans la liste « ECU »

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Temps (h)
29C005 Z	Problème de communication FMS CAN - Mise à jour BCM	0.2

Procédure de service :

1- Connexion du module

La connexion entre le programme FODiT et le véhicule s'établit à l'aide du kit VCI (KTJC46- INTER-FACE). Avec ce kit, il est possible d'établir une connexion entre les véhicules F-MAX et les FODiT.

PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA202413	**DATE DU JOUR : 26.08.2024**
OBJET : PROBLEME DE COMMUNICATION CAN FMS - MISE A JOUR BCM	
TYPE DE FSA : PROCHAINE VISITE DE SERVICE	

- Emplacement du port de diagnostic F-Line sur le véhicule :



- Cliquez sur l'icône « FODIT » sur le bureau.

- Vous pouvez démarrer le programme avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.



Spécifique à l'entreprise-Propriétaire

- Allez à l'écran de configuration, recherchez les VCI et connectez-vous à celui-ci.

- Après vous être connecté à la VCI, le bouton de clic sera actif. Veuillez cliquer sur le bouton « Scanner le véhicule » afin de trouver les modules.



- Veuillez sélectionner le module BCM une fois la recherche terminée avec succès.



Spécifique à l'entreprise-Propriétaire

RÉFÉRENCE : FSA202413 **DATE DU JOUR : 26.08.2024**

OBJET : PROBLEME DE COMMUNICATION CAN FMS - MISE A JOUR BCM

TYPE DE FSA : PROCHAINE VISITE DE SERVICE

- Allez dans l'onglet « Fonction » et sélectionnez « Programmation de modules ». Après cela, veuillez cliquer sur exécuter pour effectuer la programmation du module.



- Cliquez sur le bouton « Commencer à programmer ».



Spécifique à l'entreprise-Propriétaire

- Attendez que le flashage se termine avec succès et cliquez sur Quitter.



- Vérifiez que le processus s'est terminé avec succès

Une fois le processus de programmation du module terminé, veuillez vérifier les paramètres BCM s'ils sont corrects ou non. Si ce n'est pas le cas, veuillez écrire les paramètres de configuration via FODiT.

Sincères salutations

Le service technique Ford Trucks