Véhicules utilitaires lourds

Bulletin d'information à distribuer à :	Gestionnaire de service	Gestionnaire de garantie	Gestionnaire des pièces	Maître technicien	Conseiller en services	BMIS
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Objet	Ford Trucks F-MAX tracteur remplacement du coussin de siège
Modèle	N° H625
Résumé	Description de la procédure à appliquer dans les cas où les sièges du véhicule H625 Ford Trucks Tractor doivent être remplacés, tels que les coussins ne se verrouillent pas, se déforment, etc.

Pièces à utiliser

Numéro de pièce	Nom de la pièce	Nombre d'utilisations
JC46-E600B46-DA	Câble de réglage de la hauteur	1

Fabrication

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Heure
F7V03 E600B46	Réparation du câble de réglage de la hauteur du siège	0,4 h

Service Application

S'il y a un problème avec le coussin des sièges pneumatiques du camion tracteur H625, les étapes suivantes doivent être suivies.

- Retirez le siège. Assurez-vous que le nouveau coussin est correctement en place dans tous les canaux marqués de couleur rose (numéro 4), puis amenez le coussin en position de montage et verrouillez-le.
- Les numéros de siège et de coussin appropriés sont indiqués ci-dessous.

Siège	Coussin
RC46-E60081-B	RC46-E60012-H
RC46-E60080-B	RC46-E60016-D
RC46-E60080-C	RC46-E60016-E

Spécifique à l'entreprise-Propriétaire



To remove
1 Pull the safety pin (1) in the direction of the arrow
2 With the pin pulled, press and hold the horizontal flex button (3) in the direction of the arrow and pull the seat assembly (2) out in the direction of the arrow
To install
3 Place the seat assembly (2) in its grooves (4)
4 Press and hold the horizontal flex button (3)
5 Push the seat assembly (2) in the opposite direction until it stops



Sincères salutations

Le service technique Ford Trucks