

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202103

DATE DU JOUR : 18.01.2021

OBJET : Remplacement des suspensions cabine

FSA TYPE : Prochaine visite de service

### Introduction

**FSA202103** : Le remplacement des suspensions de cabine doit être suivi (si nécessaire) selon les étapes d'entretien ci-dessous dans la liste VIN spécifiée (FSA202103).

### Travail:

Travail	Nom de la main-d'œuvre	Durée
14C047 Q	Remplacement des suspensions cabine	0,5 heures


### Pièces:

Numéro de pièce	Description de la pièce	usage
GC46 5K407 BB	Coussin de cabine	1 ou 2 (si nécessaire)

**Remarque** : Les suspensions de cabine ne seront pas changées dans tous les véhicules. Tout d'abord, ils seront contrôlés et remplacés en fonction de la date de la pièce à risque, comme décrit ci-dessous. En cas de modifications inutiles, les frais seront facturés.

### Service Application

1- Tout d'abord, la date de production des coussins de cabine arrière indiqués en rouge comme ci-dessous doivent être contrôlés. Si la date de production est **24/09/20**, la pièce est défectueuse et doit être remplacée. Si la date de production est différente, il n'est pas nécessaire de changer la pièce et le processus doit être terminé en prenant la main-d'œuvre dans le système.



Si une pièce défectueuse est observée, veuillez passer à l'étape 2 ;

2- Veuillez incliner la cabine et retirer les raccords supérieur et inférieur du coussin de cabine pour remplacer la pièce.

3- Après le remplacement ; Veuillez serrer les connexions supérieures et inférieures du coussin à 100 Nm.

Ford Trucks Service Engineering

Ford Otosan A.Ş