

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202107

DATE DE LA DATE : 28.01.2021

OBJET : Ajout du relais R09

FSA TYPE : Avis au client

Introduction

FSA202107 : Le relais R09 doit être ajouté à la liste VIN spécifiée.

VIN :

La liste VIN est donnée dans le système EW (FSA202107)

Travail:


Travail	Nom de la main-d'œuvre	Durée
Référence 32C042B	Ajout de relais	0,15 heures

Pièces:

Numéro de pièce	Description de la pièce	Usage
DU5T 14B192 AA	Relais 20A	1 unité

Service Application

- 1- Tout d'abord, le contact doit être coupé.
- 2- Le couvercle de la boîte à fusibles doit être retiré.
- 3- Le numéro de pièce DU5T-14B192-AA (relais 20A) doit être ajouté sur l'emplacement R09 de la boîte à fusibles.



- 4- Le couvercle de la boîte à fusibles doit être installé.

Ford Trucks Service Engineering

Ford Otosan A.Ş