

INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE : FSA202113A

DATE DU JOUR : 04.05.2021

OBJET : Remplacement du ressort de frein moteur

TYPE FSA : Prochaine visite d'entretien

Introduction

FSA202113A : Dans les véhicules spécifiés, les ressorts de frein moteur seront remplacés.

Travail:

Travail	Nom de la main-d'œuvre	Durée
21C122 Q	Remplacement du ressort de frein moteur	1 heure

Pièces:

Numéro de pièce	Description de la pièce	Usage
GC46 6C582 AB	Ressort de frein moteur	6


Service Application

En ce qui concerne les véhicules d'une cylindrée de 12,7 litres produits avant le 19.11.2019,

Lors du montage du ressort de frein moteur hélicoïdal # GC46-6C582-A* sur la nouvelle culasse, **il est techniquement obligatoire d'utiliser l'outil spécial avec la référence et les spécificités ci-dessous**, car il n'y a pas de goupille d'alignement de plaque sur les capuchons de frein moteur.

Le numéro de pièce de l'outil spécial : **Q 031103 00AA**.

Nos services peuvent fournir l'outil spécial avec le numéro de pièce de notre fabricant d'outils spéciaux recommandé ou ils peuvent le fabriquer et le fournir de n'importe où conformément au dessin technique suivant.



INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE : FSA202113A



DATE DU JOUR :

04.05.2021

OBJET : Remplacement du ressort de frein moteur

TYPE FSA : Prochaine visite d'entretien

1- La pièce GC46-6C582-BA sera remplacée par la référence GC46-6C582-AB avec l'outil spécial spécifié.



2- L'assemblage et le fonctionnement du couple seront appliqués conformément à la version

12.7 du manuel d'atelier du moteur.

Ingénierie de service Ford Trucks

Ford Otosan A.Ş