

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE : FSA202014

DATE DU JOUR : 01.09.2020

OBJET : FORD TRUCKS, SSR Mise à jour du module pour la défaillance de l'arrêt P/N

TYPE FSA : UPS & Visite de service suivante

Introduction

FSA202014 : Mise à jour du module SSR sur les véhicules produits avant le 05/06/2020. Cette FSA a été introduit en raison du mode de **défaillance Stop P/N**.


Veuillez consulter la liste des VIN dans le système.

Travail:

Travail	Nom de la main-d'œuvre	Durée
29C005 M	Mise à jour du module SSR (Selective Switch Right)	0,1 heure

Service Application

1. Connectez le véhicule via l'outil de diagnostic FODP-2 Lite
2. Lisez le DTC et listez les modules.
3. Sélectionnez le module SSR (Selective Switch Right).
4. Effectuer : « Programmation Flash / Programmation de modules »
5. Lisez le dernier logiciel qui est **1000911321C09** et assurez-vous que le fonctionnement du flashage a été effectué avec succès.



Sinceres salutations
Ford Trucks Service Engineering
Ford Otomotiv San. A.Ş