
PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202323_V3

DATE DU JOUR : 01.04.2024

OBJET : Mise à jour PCCM

TYPE DE FSA : Prochaine visite

Introduction

Les mises à jour à effectuer via l'application FODiT pour les véhicules F-MAX avec VIN dans les listes jointes sont expliquées étape par étape.

FSA 202323

Mise en œuvre du service :

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Heure
29C005 K	MISE À JOUR PCCM SW	0,9 heure

FSA 202323 B

Mise en œuvre du service :

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Heure
29C005 KC	MISE À JOUR PCCM SW	2,7 heures

FSA 202323 C

Mise en œuvre du service :

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Heure
29C005 KD	MISE À JOUR PCCM SW	3,6 heures

FSA 202323 D

Mise en œuvre du service :

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Heure
29C005 KE	MISE À JOUR PCCM SW	4,5 heures

PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202323_V3

DATE DU JOUR : 01.04.2024

OBJET : Mise à jour PCCM


TYPE DE FSA : Prochaine visite

1- Connexion du module

La connexion entre le programme FODiT et le véhicule est établie à l'aide du kit VCI (KTJC46- INTER-FACE). La connexion peut être établie avec ce kit entre les véhicules F-MAX et FODiT.



- Emplacement du port de diagnostic F-MAX sur le véhicule :



- Cliquez sur l'icône « FODIT » sur le bureau.



PROCÉDURE DE SERVICE


RÉFÉRENCE : FSA 202323_V3

DATE DU JOUR : 01.04.2024


OBJET : Mise à jour PCCM

TYPE DE FSA : Prochaine visite

- Vous pouvez démarrer le programme avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.



- Sélectionnez FMAX sur l'écran de sélection du véhicule.



- Allez dans l'écran de configuration, recherchez des VCI et connectez-vous à celui-ci.



- Une fois connecté à VCI, le bouton de clic sera actif. Veuillez cliquer sur le bouton « Scanner le véhicule » pour trouver les modules dans la fenêtre.


PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202323_V3


DATE DU JOUR : 01.04.2024

OBJET : Mise à jour PCCM

TYPE DE FSA : Prochaine visite



- Veuillez sélectionner les modules PCCM une fois la recherche terminée avec succès.



- Allez dans l'onglet « Fonction » et sélectionnez « Programmation de modules ».


PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202323_V3

DATE DU JOUR : 01.04.2024

OBJET : Mise à jour PCCM

TYPE DE FSA : Prochaine visite



PROCÉDURE DE SERVICE


RÉFÉRENCE : FSA 202323_V3

DATE DU JOUR : 01.04.2024

OBJET : Mise à jour PCCM

TYPE DE FSA : Prochaine visite


- Cliquez sur Exécuter pour effectuer la programmation du module.



- Cliquez sur le bouton « Commencer à clignoter ».



- Attendez le prochain écran de notification.



- Si l'appareil a besoin de plus de mises à jour pour la version appropriée, vous verrez l'écran suivant, et vous devez effectuer la mise à jour jusqu'à ce que vous voyiez l'information « Clignotant terminé avec succès ».


PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202323_V3


DATE DU JOUR : 01.04.2024

OBJET : Mise à jour PCCM

TYPE DE FSA : Prochaine visite



- Une fois la mise à jour terminée, l'écran suivant s'affiche.



Sincères salutations

Le service technique Ford Trucks