

PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202117

DATE DU JOUR : 16.06.2021

OBJET : VERIFICATION DE L'ACHEMINEMENT DU FAISCEAU DE VANNE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SCR

TYPE DE FSA : PROCHANE VISITE DE SERVICE

Introduction

FSA202117 : Dans les véhicules F-MAX spécifiés, le cheminement du faisceau de vanne de liquide de refroidissement SCR doit être contrôlé

Travail:

Travail	Nom de la main-d'œuvre	Durée
25C060 A	Contrôle de cheminement du faisceau de vanne de refroidissement SCR	0,1 heure

Pièces:

Numéro de pièce	Description de la pièce	Usage
Référence 8C46-2D218-AA	Courroie	1

Service Application

1- Vérifiez le cheminement du câblage électrique de la vanne de refroidissement SCR. Coupez un serre-câble supplémentaire s'il existe comme indiqué sur l'image ci-dessous. Étant donné que ce serre-câble applique une contrainte supplémentaire au connecteur de la vanne, il doit être retiré.



PROCÉDURE DE SERVICE


RÉFÉRENCE : FSA 202117

DATE DU JOUR : 16.06.2021


OBJET : VERIFICATION DE L'ACHEMINEMENT DU FAISCEAU DE VANNE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SCR

TYPE DE FSA : PROCHANE VISITE DE SERVICE

2- Vérifiez le cheminement du faisceau de câbles et assurez-vous que le cheminement est effectué conformément aux données ci-dessous. Fixez le faisceau de câbles au trou du support de support de réservoir SCR comme indiqué ci-dessous si la fixation est manquante. (**Dans des conditions normales, le clip (1) doit être sur le faisceau de câbles.** En cas de manquant, le numéro de pièce est **8U5T-14E047-DA.**)



3- Assurez-vous que l'acheminement des tuyaux de liquide de refroidissement comme ci-dessous. Les tuyaux de liquide de refroidissement doivent être fixés les uns aux autres à l'aide d'un collier de serrage (2). Le connecteur rapide du tuyau de liquide de refroidissement ne doit pas appliquer de contrainte au connecteur électronique de la vanne SCR. (3)



Sincères salutations

Le service technique Ford Trucks