

Information à distribuer à :	Service Manager	Gestionnaire de garantie	Gestionnaire des pièces	Maître technicien	Conseiller en services	BMIS
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Objet	Le frein moteur niveau 1 et niveau 2 freinent pareil
Variante	Sur les anciens véhicules de 12,7 L après l'année-modèle 2016
Résumé	Pour les clients qui amènent leur véhicule à l'atelier avec le souci qu'il n'y a pas de différence entre le frein moteur de niveau 1 et le niveau 2 et que l'utilisation du freinage de niveau 1 sur un véhicule à vide provoque une force de freinage excessive, vérifiez le niveau du logiciel du moteur et mettez à jour le logiciel du moteur niveau, si nécessaire.

Travail

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Durée (heure)
29C005 B	Mise à jour de l'ECU	0,3 heure

Remarque importante : Les réclamations à faire pour cette opération doivent être adressées au **GC46 6C583 AA réf.**

Informations générales :

Pour les clients préoccupés par le fait que les forces du frein moteur de niveau 1 et de niveau 2 sont les mêmes et que l'utilisation du freinage de niveau 1 sur un véhicule non chargé provoque une force de freinage excessive ;

1. Vérifiez le niveau de la mise à jour du moteur et prenez une photo du niveau de mise à jour, lisez et joignez cette photo à l'ordre de travail. Passez à l'étape 2 si le niveau du logiciel est compris entre **i22** et **i30**.
2. Mettez à jour le niveau de logiciel au niveau le plus récent et ajoutez des photos des niveaux de logiciel du moteur avant et après l'opération à l'ordre de travail.

Les niveaux de logiciel susceptibles de causer un problème commencent comme suit, et le logiciel doit être mis à jour pour

Tous les niveaux de logiciel spécifiés pour avoir un problème entre **i22 et **i30**.**

Değerleri görüntülemek için <Modül Bilgisi Okuma> ya tıklayın.



Modül Bilgisi Okuma

Sistem Üreticisi Modül Donanım Numarası : EDC17CV41

Sistem Üreticisi Modül Donanım Versiyonu : C.11

Şasi numarası : NM0KCXTP6KJR94604

Araç Üreticisi Modül Yazılım Versiyonu : JC4612K532PAGB53-1355_580_v1_6. **Ti1** 13L_500PS_Eu6d_AMT_R09.3

Motor Kodu : JK08001

Programlanma Tarihi :

Exemple : P1355_3F0_v11_9_i22_13L_***.sortilège

Les logiciels qui ne poseront aucun problème sont **i31 et supérieurs**