

Véhicule lourd

Bulletin d'information à distribuer à :	Gestionnaire de service	Gestionnaire de garantie	Gestionnaire des pièces	Maître technicien	Conseiller en services	BMIS
	✓.	✓.	✓.	✓.	✓.	✓.

Objet	Contrôle de la soupape de dérivation OFCA sur les moteurs Ecotorq 12,7L
Variante	Véhicules H476MCA & H566MCA & F-MAX avec moteur Ecotorq de 12,7 L
Résumé	La soupape de dérivation OFCA doit être vérifiée lors de l'entretien du moteur Ecotorq de 12,7 L.

Composants

Code du travail	Description de la main-d'œuvre	Heure
21C002 C	OFCA Commande de soupape de dérivation	0,1

OFCA Commande de soupape de dérivation

La soupape de dérivation OFCA doit être vérifiée lors de l'entretien du moteur. **Prenez des photos comme ci-dessous et joignez-les à la carte de réclamation** afin d'informer les équipes concernées de la situation.



Vanne de dérivation défectueuse *Vanne de dérivation sans problème*

* S'il vous plaît suivez « **USM-ENHCV-1322-OFCA Commande de soupape de dérivation** » Si vous observez un problème sur la vanne.

** **Assurez-vous que des photos sont jointes à la demande de garantie** Pour obtenir l'approbation du Code du travail **21C002 C**.