

Véhicules utilitaires lourds

Bulletin d'information À distribuer à l'adresse suivante :	Gestionnaire de service	Gestionnaire de garantie	Gestionnaire des pièces	Maître technicien	Conseiller en services	BMIS
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Objet	En ce qui concerne la solution au problème de la disparition du menu des fonctionnalités et du bouton de régénération du DPF dans le multimédia 2DIN
Variante	Dans les véhicules FMAX
Abstrait	Les actions à effectuer pour les problèmes de disparition du menu des fonctionnalités et du bouton de régénération DPF sont clarifiées.

Travail


Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Durée (heure)
29C005 L	Mise à jour multimédia 2DIN	0,1

Service Application


Pour répondre aux plaintes concernant la perte d'accès aux commutateurs déplacés vers l'écran multimédia 2DIN et l'absence du bouton DPF à l'écran, des modifications ont été apportées sur FODIT pour activer l'accès à ces configurations.

Avant de commencer le processus, la version du logiciel FODIT doit être mise à jour vers la version 23.10.1282 ou le dernier niveau de logiciel publié.


1. Tous les modules sont lus avec le programme FODIT. Ensuite, le module ACM est sélectionné.



- Sur l'écran du module ACM, l'option Lecture/Écriture des paramètres de configuration est sélectionnée dans l'onglet des fonctions et le bouton d'exécution est cliqué.



- Le bouton Écrire la configuration est sélectionné.



4. Les options du menu DPF Régénératif et inhibiteur DPF et Fonctionnalités sont sélectionnées comme **Activé** et le bouton d'écriture est cliqué.



Cordialement,
 Ford Trucks Service Engineering
 Ford Otomotiv San. A.Ş