
INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE:

DATES :18.04.2024

OBJET : CAMIONS FORD, FUIITE D'HUILE DU COUVERCLE DE SOUPAPE 9.L

INTRODUCTION

Vous trouverez ci-dessous les processus à suivre concernant les fuites d'huile de couvercle de soupape qui arrivent à nos services.

Pièces à utiliser

Numéro de pièce	Nom du produit	Quantité d'utilisation
Référence : GC46-6584-BA	Joint	1
GC46-6K271-H	Couvercle de soupape	1

Travail

Code du travail	Opération de main-d'œuvre	Heure

INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE:

TARIH :18.04.2024

OBJET : CAMIONS FORD, FUITE D'HUILE DU COUVERCLE DE SOUPAPE 9.L

En cas de fuite d'huile de couvercle de soupape 9 L dans les véhicules amenés à notre service, les étapes suivantes ont été énumérées



- 1) Retirez le couvercle et inspectez le couvercle de la vanne et ses environs.
- 2) Si une fuite d'huile est détectée lors des inspections, démontez les boulons du couvercle de soupape.
- 3) Après le processus de démontage, raccourcissez les parties pilotes des boulons.



- 4)Après avoir terminé le processus de raccourcissement des boulons, placez le couvercle de soupape sur la surface de la culasse et reprenez les jeux des boulons.


INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE:

TARİH :18.04.2024

OBJET : CAMIONS FORD, FUITE D'HUILE DU COUVERCLE DE SOUPAPE 9.L

5) Une fois le réglage du jeu des boulons effectué, serrez les boulons 1-2 opposés les uns aux autres, puis serrez séquentiellement les boulons 6-3, 4-5, 7-10, 9-8, 14-11, 13-12, 16-15.



6) Une fois le processus d'assemblage terminé, restaurez le couvercle dans son état d'origine et livrez-le au client.

Sinceres salutations

Ford Trucks Développement de produits Ingénierie
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.