

Véhicules utilitaires lourds

Bulletin d'information à diffuser à:	Gestionnaire de service	Gestionnaire de garantie	Gestionnaire des pièces	Maître technicien	Conseiller en entretien	BMIS
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Objet	Fuite du bouchon de vidange du radiateur
Modèle	Tous les véhicules,
Résumé	En cas de fuite du bouchon de vidange du radiateur, seul un remplacement du bouchon doit être effectué, et non un remplacement complet du radiateur. Vous trouverez les détails dans la section Application du service.

Travail

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Heure
Référence 24C042	Remplacement de la prise	0,4 h

Pièce à utiliser

Numéro de pièce	Nom de la pièce	Quantité
DC46 8B192 AA	Bouchon de vidange de radiateur	1

Procédure de service

En cas de fuite du bouchon inférieur du radiateur illustré sur l'image ci-dessous, seul un remplacement de la bougie doit être effectué comme indiqué.



La procédure suivante doit être suivie lors du remplacement du bouchon inférieur du radiateur :

- Le réservoir de liquide de refroidissement du moteur doit être placé dans cette zone avant de retirer le bouchon où la fuite s'est produite. (l'écoulement de l'eau se produira pendant le processus)
- La fiche doit être retirée.
- N'attendez pas que l'eau se soit écoulée.
- Lors de l'insertion du nouveau bouchon, le processus de serrage doit être terminé. (**5,5 +/- 0,5 Nm**)

