

## PROCÉDURE DE SERVICE

**RÉFÉRENCE : FSA 202411**

**DATE DU JOUR : 18.10.2024**

**OBJET : CACHE DU SYSTEME DE BASCULEMENT CABINE MANQUANT SUR F-LINE**

**TYPE DE FSA : PROCHAINE VISITE DE SERVICE**

### Introduction

Dans les véhicules F-Line, pour le remplacement du cache du système du basculement de la cabine, les procédures incluses dans la FSA doivent être effectuées.

- Veuillez consulter la liste ci-jointe pour connaître les NIV concernés.
- Veuillez consulter la section Demande de service pour obtenir des informations sur les procédures à effectuer.

### FSA 202411A :

#### Travail

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Durée (h)
202411FSA	Cache du système de basculement cabine et support R/I	1.2

#### Pièces à utiliser

Numéro de pièce	Nom de la pièce	Quantité
RC46 16062 AC	Cache du système de basculement cabine	1
RC46 E16265 HC	Support de tuyau	1

#### Service Actions

- 1- RC46 16062 AC Inspectez visuellement le cache du système de basculement cabine. Si le cache est manquant ou endommagé, passez à l'action de service pour l'installation d'un nouveau cache.



## PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202411

DATE DU JOUR : 18.10.2024

OBJET : CACHE DU SYSTEME DE BASCULEMENT CABINE MANQUANT SUR F-LINE

TYPE DE FSA : PROCHAINE VISITE DE SERVICE

- 2- Inclinez la cabine et retirez les 2 boulons de la connexion du capot.



- 3- Retirez les 2 boulons du système de basculement de la cabine.



- 4- Retirer les bouchons du filtre à carburant

---

## PROCÉDURE DE SERVICE

---

RÉFÉRENCE : FSA 202411

DATE DU JOUR : 18.10.2024

OBJET : CACHE DU SYSTEME DE BASCULEMENT CABINE MANQUANT SUR F-LINE

TYPE DE FSA : PROCHAINE VISITE DE SERVICE

---



5- Retirez le filtre à carburant.



## PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202411

DATE DU JOUR : 18.10.2024


OBJET : CACHE DU SYSTEME DE BASCULEMENT CABINE MANQUANT SUR F-LINE

TYPE DE FSA : PROCHAINE VISITE DE SERVICE

- 6- Coupez la sangle sur le tuyau du filtre à carburant. Retirez le support auquel la sangle est fixée.



- 7- Retirez les 4 écrous qui fixent le support de tuyau au châssis.



## PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202411

DATE DU JOUR : 18.10.2024


OBJET : CACHE DU SYSTEME DE BASCULEMENT CABINE MANQUANT SUR F-LINE

TYPE DE FSA : PROCHAINE VISITE DE SERVICE

- 8- Retirez l'ancien support de tuyau.



- 9- Installez le nouveau support de tuyau (RC46 E16265 HC) sur le châssis à l'aide de 4 écrous.



---

## PROCÉDURE DE SERVICE

---

RÉFÉRENCE : FSA 202411

DATE DU JOUR : 18.10.2024

OBJET : CACHE DU SYSTEME DE BASCULEMENT CABINE MANQUANT SUR F-LINE

TYPE DE FSA : PROCHAINE VISITE DE SERVICE

---

10- Installez le support de sangle où les tuyaux de carburant sont installés sur le support de tuyau avec 2 boulons.



11- Installez le filtre à carburant (dans la fente, en vous penchant vers l'intérieur du véhicule). Branchez les prises.



Spécifique à l'entreprise-Propriétaire

---

## PROCÉDURE DE SERVICE

---

RÉFÉRENCE : FSA 202411

DATE DU JOUR : 18.10.2024

OBJET : CACHE DU SYSTEME DE BASCULEMENT CABINE MANQUANT SUR F-LINE

TYPE DE FSA : PROCHAINE VISITE DE SERVICE

---

- 12- Fixez le système de basculement cabine (dans la fente du support de tuyau, en s'inclinant vers l'intérieur du véhicule) avec 2 boulons.



- 13- Installez la hotte.

- 14- Descendez de la cabine.

## PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202411

DATE DU JOUR : 18.10.2024

OBJET : CACHE DU SYSTEME DE BASCULEMENT CABINE MANQUANT SUR F-LINE

TYPE DE FSA : PROCHAINE VISITE DE SERVICE

### FSA 202411B :

Si le véhicule est équipé d'une cabine électrique basculante ;

### Travail

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Durée (h)
202411FSA	Cache du système de basculement cabine et support R/I	1.2

### Pièces à utiliser

Numéro de pièce	Nom de la pièce	Quantité
RC46 16062 AC	Cache du système de basculement cabine	1
RC46 E16265 HC	Support de tuyau	1
SC46 14G213 AA	Support de bouton d'inclinaison de la cabine électrique	1
W 520101 S442	Écrou	1

- Retirez le bouton d'inclinaison électrique de la cabine.



## PROCÉDURE DE SERVICE

RÉFÉRENCE : FSA 202411

DATE DU JOUR : 18.10.2024


OBJET : CACHE DU SYSTEME DE BASCULEMENT CABINE MANQUANT SUR F-LINE

TYPE DE FSA : PROCHAINE VISITE DE SERVICE

- Appliquez les 11 premiers éléments de la FSA 202411A.
- Lors de l'installation du système de basculement cabine à l'article 12, installez le nouveau support de bouton d'inclinaison de la cabine (SC46 14G213 AA) à l'aide des 2 mêmes boulons entre le piston et le support de tuyau.



- Acheminez l'installation du bouton de levage électrique de la cabine comme indiqué sur la figure.



---

## PROCÉDURE DE SERVICE

---

RÉFÉRENCE : FSA 202411

DATE DU JOUR : 18.10.2024

OBJET : CACHE DU SYSTEME DE BASCULEMENT CABINE MANQUANT SUR F-LINE

TYPE DE FSA : PROCHAINE VISITE DE SERVICE

---

- Installez le bouton du système de basculement cabine électrique sur le nouveau support à l'aide d'un écrou (W 520101 S442).



Sincères salutations

Le service technique Ford Trucks