

Véhicules utilitaires lourds

Bulletin à distribuer à :	Gestionnaire de service	Gestionnaire de garantie	Gestionnaire des pièces	Maître technicien	Conseiller en entretien	BMIS
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Objet	Vérifications du fil de connexion de la remorque
Modèle	H625/H566/H476
Abstrait	Les processus suivants doivent être appliqués lors de l'exécution des vérifications de service pour les fils de connexion de la remorque sur les véhicules Ford Trucks.

Pièces à utiliser

N° de pièce	Nom de la pièce	Pièces utilisées
CC46 13B576 A*	Fil de connexion de remorque	1
CC46 14A348 B*	Fil de connexion de remorque	1

Travail

Code du travail	Nom de la main-d'œuvre	Durée (heure)
41C013 D	Vérifiez le fil de connexion de la remorque	0.4


Procédure de service

Les étapes suivantes doivent être suivies lors de l'exécution d'un contrôle broche à broche sur les fils de connexion de la remorque.

- Un contrôle broche à broche doit être effectué avec un multimètre sur les broches correspondantes, et un son doit être entendu pendant le contrôle. Une vidéo de contrôle exemplaire a été partagée en APPENDIX1. Si aucun son n'est entendu, le fil de connexion de la remorque est défectueux et doit être remplacé.



- Un contrôle broche à broche doit être effectué avec un multimètre sur des broches non correspondantes, et aucun son ne doit être entendu pendant le contrôle. Une vidéo de contrôle exemplaire a été partagée en APPENDIX1. Si le son se fait entendre, le fil de connexion de la remorque est défectueux et doit être remplacé.



- Lors des contrôles broche à broche, si les pièces sont conformes aux conditions ci-dessus et qu'aucun défaut n'est observé dans la pièce, les pièces ne doivent pas être remplacées.