

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENTS :

DATE :23.12.2024

OBJET : Les camions FORD utilisent le kit piston 12,7L GEN 1.5 à la place du piston et des segments GEN 1.0.

### INTRODUCTION

Utilisez des kits de piston Gen 1.5 au lieu des kits de piston et de segments Gen 1.0.

#### Pièces à utiliser

Ancien numéro de pièce	Description de la pièce	Numéro de pièce mis à jour	Description de la pièce
Référence GC46-6110-AH	Gen 1.0 Piston	Réf. PC46-6K100-AA	Gen 1.5 Piston Kit
Référence GC46-6150-AC	Anneau de compression supérieur Gen 1.0		
Référence GC46-6152-AA	Anneau de compression inférieur Gen 1.0		
Référence GC46-6153-AA	Anneau de compression inférieur Gen 1.0		
GC46-6K100-AA	Gen 1.0 Service Piston Kit		

Le piston et les segments de piston Gen 1.0 ont été supprimés pour réduire la complexité. Le piston Gen 1.5 et les segments de piston peuvent être utilisés ensemble pour les moteurs Gen 1.0. Le kit de pistons Gen 1.5 a été ajouté à tous les moteurs de service à blocs courts et longs. Les segments de piston des moteurs de génération distincte ne sont pas compatibles les uns avec les autres, de sorte que les segments de piston Gen 1.5 ne peuvent pas être utilisés sur les pistons Gen 1.0, vice versa. Si un piston ou un segment de piston Gen 1.0 doit être remplacé, le kit de piston Gen 1.5 doit être utilisé à la place des segments uniquement. Si les segments de piston Gen 1.5 doivent être remplacés, des pièces individuelles peuvent être utilisées.